3-4 乾燥不良

現 象

●所定の乾燥条件（温度･時間）を経過しても乾燥しない。

原 因

●乾燥阻害物質の塗膜内部への残留。

環境による要因

【 温度が低い 】
【 湿度が高い 】

設備･機器による要因

【 エアー中に油分が混入 】

塗装作業による要因

【 ボデーワックス除去不十分 】

材料･使用誤りによる要因

【 ノンブラッシングの入れ過ぎ 】
【 硬化剤の入れ過ぎ
（ウレタン硬化剤）】
【 ポリパテ用硬化剤
の不足又は変質
（貯蔵不適）】

対 策

●硬化剤は適正に貯蔵し、計量は正確に行う。
●ノンブラッシングなどは、入れ過ぎないようにする。

処 置

●乾燥不良塗膜をサンドペーパーで研ぎ落とした後、再塗装する。