1-4 ニス分れ

現 象

●顔料が配合されている塗料の上層部にクリヤー（ワニス）層が生じる。

原 因

●樹脂と顔料との親和性が、種々の要因で変化し分離する。希釈していても長時間放置した場合、ニス分れは生じ易い。



貯蔵の要因

【 高温貯蔵 】



【 長期間の貯蔵 】

使用誤りによる要因

【 粘度が低い（うすめ過ぎ）】

【 異種塗料の混入 】

対 策

●高温でしかも長期間の貯蔵を避ける。なお、長期間保管する場合は、定期的に容器を反転する。
●希釈した塗料は元の容器に戻さないこと。

処 置

●充分に撹拌し使用する。
●異種塗料混入の場合は廃却。