# 4-9 ガソリン跡

## 現 象

●ガソリン注入口のタレ跡。
（ツヤ引け･着色･溶け落ち）

## 原 因

●耐溶剤性の悪い塗膜がガソリンに侵される。

### 環境による要因

【 塗膜温度が高い 】

### 塗装作業による要因

【 乾燥硬化不足 】

### 使用誤りによる要因

【 硬化剤不足 】
【 ノンブラッシング
の入れ過ぎ 】

### その他による要因

【 ガソリンの漏れ 】

## 対 策

●耐溶剤性の優れた塗料を使用する。
●完全硬化するまではガソリン漏れに注意する。

## 処 置

●ガソリン跡を完全に除去し、再塗装する。