

1-3 皮張り

現象

- 塗料の表面層に不溶性の皮が張る。

原因

- 主に空気中の酸素との結合で、塗料の表層が乾燥し膜になる。(酸化重合型塗料)



貯蔵の要因



使用誤りによる要因



対策

- 容器の蓋を密閉し、冷暗所(20°C以下)に保管する。

処置

- 厚い皮張りであれば廃却する。薄いものであれば取り除き、十分に攪拌し濾過してから使用する。皮張りブツが残ったまま攪拌するとブツとなるので、廃却した方が良い。